

## EAUX DE BAIGNADES CONTRÔLE SANITAIRE

-Commune : GHISONACCIA
-Baignade : TOUR DE VIGNALE

Classement issu de la période 2019 à 2022 : Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2023 à 08H40

Prélevé par: LABORATOIRE OEHC

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

ACQUA di bona qualità

AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C): 27,5

Température de l'eau (°C): 26,2

**EAU DE MER** 

Météo du jour : Soleil

Fréquentation : Moyenne

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): <1

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

our la Directrice Générale et par délégation, Le Technicien Sanitaire,



/!\ Bulletin à afficher sur site et en mairie Plus d'infos sur : http://baignades.sante.gouv.fr

ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél.: 04 95 51 98 98 - https://www.ars.corse.sante.fr